

**АКТ
ОСМОТРА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр дворовой территории домов по адресу:

ул. Оптиков 51 корпус 1;
Шуваловский пр. дом 74 корпус 1;
Шуваловский пр. дом 72 корпус 1;
Богатырский пр. дом 64 корпус 1.

По результату осмотра выявлено следующее:

1. Проезд легкового транспорта на дворовую территорию затруднен. Высота внешней границы колеи составляет 30 см. Высота внутренней колеи составляет 15 см.
2. Высота рыхлого снега составляет от 10 до 20 см.
3. Крышки канализационных люков не расчищены.
4. Безопасное движение пешеходов и транспорта не обеспечено.

Приложения:

1. Фотография № 1;
2. Фотография № 2;

.....

Число.